



## Scatola due rotoli sacchetti 30 X 6 mt. per sottovuoto 6725N

Codice: 6725 N

€ **13,30** ~~€ 20,98~~ - 37%



Scatola due rotoli gofrati per sottovuoto 6725N  
Cm.30 X 6 metri (Tot.le 12 metri)

Rotoli per sottovuoto con esterno in nylon per essere impenetrabili all'aria, e interno in materiale per alimenti; un lato "ruvido" (goffrato o con impronta) per permettere una efficace estrazione dell'aria, lo spessore di 105 micron garantisce robustezza e tenuta contro le rotture accidentali; il sacchetto con impronta, con un ulteriore strato esterno in polietilene, risulta più resistente e impenetrabile all'umidità, per una migliore conservazione in congelatore.

Tagliabili e saldabili per ottenere misure personalizzate;  
Utilizzabili in Frigorifero, Congelatore, Microonde e per riscaldare a bagnomaria.  
Lavabili e riutilizzabili;

Idonei al contatto con gli alimenti;  
surgelazione -40° e per cottura fino a 100° per 4 ore

I rotoli/sacchetti per sottovuoto devono essere resistenti,

impermeabili all'aria e idonei al contatto con gli

alimenti.

I sacchetti a triplo strato REBER rispondono

a tutti questi requisiti: l'interno in polietilene è idoneo

al contatto con l'alimento contenuto; lo strato centrale

in poliammide garantisce la tenuta alla penetrazione

dell'aria; lo strato esterno, ancora in polietilene,

rende il sacchetto più resistente alla perforazione

o lacerazione, sicuro in caso di contatto con altri

alimenti e, impedendo la penetrazione dell'umidità,

### **Agritech Store**

Indirizzo 38065 Mori (TN)

+39 0464 670619 Fax 0464 017831

Url: [https://www.agritechstore.it/scatola\\_due\\_rotoli\\_sacchetti\\_30\\_x\\_6\\_mt\\_per\\_sottovuoto\\_6725n](https://www.agritechstore.it/scatola_due_rotoli_sacchetti_30_x_6_mt_per_sottovuoto_6725n)

riduce la formazione di brina e cristalli di ghiaccio in  
congelatore.

Le speciali impronte (sistema brevettato)

sulla superficie favoriscono la fuoriuscita dell'aria

e la creazione di un vero sottovuoto.

Confezionamento sottovuoto in Rotolo  
Operazioni di saldatura senza vuoto

Sollevarre il Coperchio della macchina ed appoggiare il sacchetto o la porzione di rotolo ben disteso sulla barra saldante, ed avendo cura di NON inserire il lato aperto nella camera del vuoto come da immagine.

Avviare la pompa del vuoto premendo l'interruttore di accensione ed esercitare una leggera pressione con le mani sul coperchio per creare una prima depressione nella camera del vuoto.

Al termine dell'operazione di saldatura la macchina si arresta da sola; aprire il coperchio.

Tagliare il rotolo saldato alla lunghezza desiderata e procedere con il confezionamento sottovuoto.

**Made**  
Made

Made in Italy